



ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕСА

дозирование, подача, расфасовка, штабелирование, большие выемки

Тензодатчики предназначены для взвешивания партий одного или нескольких сыпучих материалов для последующего смешивания или другой обработки. Эти весы могут иметь весовой диапазон от нескольких десятков граммов до нескольких тонн.

Грузы в основном цилиндрические с коническим разгрузкой, но форму и размер контейнера можно адаптировать к размеру партии материалов, их механическим свойствам и особенно доступному пространству. Весы закрыты от утечки пыли и имеют автофильтры.

Вес дозирования включает шнековые конвейерные конвейеры.
Типичные стандартные весы дозирования составляют 500 кг и 1000 кг.

